

TAS-Link II CD Infos zur Software

Aktuelle Software CD Version 7.01

Version 6.12 Firmware (Software auf der TAS-Link II Baugruppe)

Version 6.06 Systemkonfigurator (PC-Software)

Um neue Übertragungsgeräte zu parametrieren oder bei älteren Geräten neue Leistungsmerkmale zu nutzen ist ein Softwareupdate durchzuführen.

Zum Ablauf des Softwareupdate einer TAS-Link II Baugruppe:

- 1.) Installation der CD auf dem PC, wenn bereits ein TAS-Link II Installationsverzeichnis besteht bitte den gleichen Installationspfad benutzen.
- 2.) Laden der Konfigurationsdaten aus dem ÜG
- 3.) Softwareupdate der Baugruppe mit Hilfe des Konfigurators (Datentransfer Software Update) durchführen.
- 4.) Konfigurationsdaten ins ÜG senden.

Die Neuigkeiten der CD 7.01

Fehlerbereinigung bei der Zielanwahl von Voice-Teilnehmern
Überarbeitung Stör-Ruf 2. Weg
Fehlerbereinigung GSM-Providerauswahl

Die Neuigkeiten der CD 7.00

Fehlerbereinigung ISDN-X31
Erweiterte Systemschnittstellen, ABI, Daitem, Hager, Securiton
Helpdeskerweiterungen
IP-Konfiguration mit Zielnamen möglich
Erweiterte Störrufeigenschaften im IP Bereich
ISDN Softwareupdate optimiert

Info TAS-Link II CD; Version: 7.01; Stand: Mai 2011

GSM-Fernzugang-ABI optimiert Zustandsanzeige mittels 4 LED`s im TAS-Link Gehäuse (optional)

Die Neuigkeiten der CD 6.77

Gerätetyp IP/GSM jetzt auf Analog-Platine (TLA-PSTN) möglich

Systemverbesserung / Fehlerbereinigungen:

Fernzugang PSTN zu ABI und TAS

Linienenerweiterung XKE3

Helpdeskanzeige ABI

Liniennummer Sabotagelinie

DTMF Quittierung einer Voice Meldung bei Gerätetyp PSTN/GSM

PSTN/GSM Voice Anpassung bei Leitungsproblemen im PSTN Bereich

Sortierung der Rufnummern (letzte Rufnummer oder aus Konfiguration)

Rufnummern Vorwahl jetzt auch Steuerzeichen * oder # möglich.

Die Neuigkeiten der CD 6.71

- **Im Helpdesk wurde das Tool “Funktionstest / Inbetriebnahme“ neu implementiert. Mit diesem Tool ist es nun möglich über die Oberfläche Testmeldungen zu generieren. Wesentliche Erleichterung bei der Inbetriebnahme da auch Linienauslösungen über den Helpdesk simuliert werden können.**
- **Debug-Funktionen können nun über den Helpdesk aktiviert werden.**
- **Das Fenster “Datentransfer“ wurde um die Auswahl Helpdesk, Schlüsselübertragung und Abfrage der History sinnvoll ergänzt.**
- **Konfiguration Laden mit Option ohne Ansagen**
- **Bei Zweiwegeübertragungsgeräten kann ein Übertragungsweg abgeschaltet werden, ohne das hierfür der Gerätetyp geändert und somit auch die Konfiguration neu erstellt werden muss.**
- **IP-Aufschaltung auch bedarfsgesteuert konfigurierbar**
- **IP-Adapter CS unterstützt auch die verschlüsselte Übertragung (VPN)**

- **Für alle (max.4) IP-Verbindungen wurden im Helpdesk Statusanzeigen**

Info TAS-Link II CD; Version: 7.01; Stand: Mai 2011

implementiert

- Neuer Gerätetyp GPRS verfügbar.
- Erweiterung des Übertragungsprotokolls Telim auf 16 Linien je ID
- Überarbeitung bei der Auswahl von GSM-Providern. Ca. 60 Provider aus diversen Ländern werden automatisch erkannt und komfortabel verwaltet.
- Über eine neue Baugruppe XBC1 ist es möglich Brandmeldeanlagen Normgerecht an das Übertragungsgerät anzuschalten.
- Brandsimulation aus der Leiste via Portschalten möglich.
- Beim Fernzugang eines über eine serielle Schnittstelle angeschlossenen Geräts ist die Baudrate frei konfigurierbar.
- Fernzugang zum ÜG und der ABI-Zentrale mit einer Teilnehmer-Kennung möglich.
- ABI-Einzelmelderübertragung über Systemschnittstelle des ÜG`s
- Zusätzlicher SMS Festnetzserver "Anyway"
- Störport-Funktionalität auch auf dem ÜG-Port 1 und 2 nutzbar
- Überwachung der Seriennummern, vor dem Übertragen der Konfiguration auf eine fremde Hardware wird eine Warnung ausgegeben

Informationen zu älteren Softwareständen:

CD Version 6.77	Systemkonfigurator Version 5.55	Firmware Version 5.54
CD Version 6.51	Systemkonfigurator Version 5.03	Firmware Version 5.12
CD Version 6.10	Systemkonfigurator Version 4.10	Firmware Version 4.27
CD Version 5.2	Systemkonfigurator Version 3.25b	Firmware Version 2.18d
CD Version 4.1	Systemkonfigurator Version 3.18	Firmware Version 1.76
CD Version 4.0	Systemkonfigurator Version 3.18	Firmware Version 1.66
CD Version 3.8	Systemkonfigurator Version 3.16	Firmware Version 1.62
CD Version 3.7	Systemkonfigurator Version 3.12	Firmware Version 1.42f

Bei Rückfragen steht Ihnen die TAS-Link Hotline unter der Rufnummer 02166/858344 von Montags bis Donnerstags von 08:00 bis 17:00 und Freitags von 08:00 bis 15:30 Uhr zur Verfügung.