

1 TAS-Link II CD Infos zur Software

Aktuelle Software CD Version 5.2

Version 2.18d Firmware (Software auf der TAS-Link II Baugruppe)

Version 3.25b Systemkonfigurator (PC-Software)

Sollte Ihr Übertragungsgerät über eine ältere Softwareversion verfügen ist ein Softwareupdate durchzuführen, insbesondere um neue Leistungsmerkmale nutzen zu können.

Zum Ablauf des Softwareupdate einer TAS-Link II Baugruppe:

- 1.) Installation der CD auf dem PC, wenn bereits ein TAS-Link II Installationsverzeichnis besteht bitte den gleichen Installationspfad benutzen.
- 2.) Laden der Konfigurationsdaten aus dem ÜG
- 3.) Softwareupdate der Baugruppe mit Hilfe des Konfigurators (Datentransfer Softwareupdate) durchführen.
- 4.) Konfigurationsdaten ins ÜG senden.

Neue Leistungsmerkmale / Softwareanpassungen CD Version 5.2

- 1.) Fernzugang TLA1 per AVM Fritz Karte (Nutzung Analogmodem der Fritz-Karte)
- 2.) Ruhelage für Quittport einstellbar.
- 3.) ABI CallBack mit MC ProWIN (Fehlerbereinigung).
- 4.) Anpassung TLII BMA Relaiskarte.
- 5.) GSM-Anschluss über XVT 3, Resetverhalten überarbeitet.

**Neue Leistungsmerkmale / Softwareanpassungen CD Version 5.1
(Firmware V 2.15, Systemkonfigurator V 3.23)**

- 6.) Fehlerbereinigung ABI-Fernzugang Analog und ISDN /
Verbindungsabbruch der Remoteverbindung nach ca. 30 Sek.
- 7.) Fehlerbereinigung Nak-Port Eigenschaften bei Übertragungsstörung
Voice.
- 8.) Überarbeitung der Meldungsarten Wegestatus bei IP/GSM
- 9.) X.31 am internen Bus möglich (X.31 Sharing)

**Neue Leistungsmerkmale / Softwareanpassungen CD Version 5.0
(Firmware V 2.09, Systemkonfigurator V 3.23)**

- 1.) Integration des neuen TAS-Link II Analog (PSTN)
Integration folgender Gerätetypen: Analog, Analog-GSM, Analog-IP
- 2.) GSM und IP-Fernzugang für ÜG und ABI
- 3.) DHCP bei IP-ÜG´s möglich.
- 4.) Abschaltbarer Routineruf.
- 5.) Anschaltung externer LED`s zur Anzeige von Ereignissen
- 6.) IP-Rerouting bei allen IP-Zielen.
- 7.) IP Schlüsselvergabe angepasst.
- 8.) IP Eigenschaften im Helpdesk darstellbar.
- 9.) Abschalte- und Freigabelinien auch bei ABI-Zentralen möglich.
- 10.) TMS mit eigener MSN möglich

Informationen zu älteren Softwareständen:

CD Version 4.1 Systemkonfigurator Version 3.18 Firmware Version 1.76
CD Version 4.0 Systemkonfigurator Version 3.18 Firmware Version 1.66
CD Version 3.8 Systemkonfigurator Version 3.16 Firmware Version 1.62
CD Version 3.7 Systemkonfigurator Version 3.12 Firmware Version 1.42f

**Bei Rückfragen steht Ihnen die TAS-Link Hotline unter der Rufnummer
02166/858344 von Montags bis Donnerstags von 08:00 bis 17:00 und
Freitags von 08:00 bis 15:30 Uhr zur Verfügung.**