

Achtung!

Voraussetzung zur Anzeige der Dokumentation
für TAS-Link NG ist ein .pdf kompatibler Viewer.

CD 1.60 21.06.2011

- Konfigurator 6.10
- Betriebssoftware 6.30

Was ist neu? / Korrekturen:

- Neue Systemschnittstellenauswahl ABI/Daitem/Hager/Securiton
- Helpdesk Erweiterungen
- TAT 2 Unterstützung
- IP Namenseingabe unter Ziele
- Störrufe SVCP
- Routineruf täglich mit Wochentags Auswahl

Serienfreigabe

- neuer Geräte Typ IP
- neuer Geräte Typ GSM

CD 1.52 09.08.2010

- Konfigurator 5.82
- Betriebssoftware 5.72

Korrekturen:

- ABI Problem
- Funktionstest Überarbeitung

Serienfreigabe

- Geräte Typ IP/GSM
- Geräte Typ IP/GPRS
- Unterstützte Baugruppen:
TLL2 TLL2-1 TLL2-2 TLL2-4
