

TAS-Link NG CD Infos zur Software

Aktuelle Software CD Version 1.60

Version 6.30 Firmware (Software auf der TAS-Link II Baugruppe)

Version 6.10 Systemkonfigurator (PC-Software)

Um neue Übertragungsgeräte zu parametrieren oder bei älteren Geräten neue Leistungsmerkmale zu nutzen ist ein Softwareupdate durchzuführen.

Zum Ablauf des Softwareupdate einer TAS-Link II Baugruppe:

- 1.) Installation der CD auf dem PC, wenn bereits ein TAS-Link II Installationsverzeichnis besteht bitte den gleichen Installationspfad benutzen.
- 2.) Laden der Konfigurationsdaten aus dem ÜG
- 3.) Softwareupdate der Baugruppe mit Hilfe des Konfigurators (Datentransfer Software Update) durchführen.
- 4.) Konfigurationsdaten ins ÜG senden.

Die Neuigkeiten der CD 1.60

- Neue Schnittstellenauswahl ABI / Daitem / Hager / Securiton
- Helpdesk Erweiterung
- TAT 2 Unterstützung
- IP Nameneingabe für Alarmziele
- Störrufe SVCP
- Routineruf zeitgesteuert mit Tagesauswahl
- Netzteilerauswahl
- Neuer Gerätetyp IP
- Neuer Gerätetyp GSM

Informationen zu älteren Softwareständen:

CD Version 1.52 Systemkonfigurator Version 5.82 Firmware Version 5.82

Bei Rückfragen steht Ihnen die TAS-Link Hotline unter der Rufnummer 02166/858344 von Montags bis Donnerstags von 08:00 bis 17:00 und Freitags von 08:00 bis 15:30 Uhr zur Verfügung.