

Kompatibilitätstabelle IP-Converter (IPC) zu bestehenden Übertragungsgeräten:

Stand: 21.09.2016

Analoges Übertragungsgerät (die Tests wurden mit den u.g. Versionen durchgeführt, ggf können ältere/neuere Versionen ebenfalls kompatibel sein)				Vom IPC unterstützte ÜG-Protokolle		Kompatible IPC Firmware Version	Kompatible IPC Konfigurationssoftware- Version	Bemerkungen / Hinweise
Hersteller	Typ Modell	Firmware Version	Konfigurations- Software/-Version	Telim	Contact - ID (Sia DC05)			
ABI	Combi A120			ja	nein	ab 1.04	ab 2.0.0	
Ademco	Vista 48					ab 1.04	ab 2.0.0	IPC: Bei Verwendung der IP- Converter Baugruppe TAB 3 ist diese erst ab HW-Release PC002 möglich
Ademco	Vista 120				ja	ab 1.04	ab 2.0.0	Einstellung ÜG: Es darf nicht "Robofon Version von Contact ID" aktiv sein
Aritech	TD8804			ja	ungeprüft	ab 1.00		ggf. bei IPC "Telim Honeywell" einstellen
CM Security	Compact 16	9.08	Runner 1.04	-	ja	ab 1.03	ab 1.2.5	Einstellungen ÜG: Report Format "Contact
Daitem	DP8416			ja	ja	ab 1.04	ab 2.0.0	Einstellung IPC: Telim (Daitem)
Daitem	TWG 495-16x			ja* ¹	ja	ab 1.04	ab 2.0.0	Einstellung IPC: Vorzeitige Quittierung
Daitem	TWG Interface Typ490-21x			ja	ja	ab 1.04	ab 2.0.0	Einstellung IPC: Vorzeitige Quittierung
Daitem	TWG Interface Typ492-21x			ja	ja	ab 1.04	ab 2.0.0	Einstellung IPC: Vorzeitige Quittierung
Honeywell	DS 6750			ja	ja	ab 1.04	ab 2.0.0	ACHTUNG: im ÜG darf die ID nicht mit führenden Nullen angegeben werden , z.B. 001234
Jablotron	JA-80X			ungeprüft	ja	ab 1.04	ab 2.0.0	

Telenot	CL2002	CL20xx 12.41	Compas 13.4	ja	-	ab 1.03	ab 1.2.5	<ul style="list-style-type: none"> - Einstellungen ÜG: Teilnehmertyp = ÜZ (10Baud) - Hörtonauswertung muss im ÜG deaktiviert werden - IPC: Vorzeitige Quittierung muss aktiviert werden
Telenot	T7008D			ja	-	ab 1.00		<ul style="list-style-type: none"> - Hörtonauswertung muss im ÜG aktiviert werden - IPC: Vorzeitige Quittierung muss aktiviert werden